



Brunnenstube Bauzustandsbericht



Daten & Fakten

Baujahr:	Brunnengebäude 15. Jhdt
Sanierung- und Umbaudaten:	nicht ausreichend dokumentiert

Projektbeschreibung

Bei dem Objekt handelt es sich um ein kleines Brunnengebäude. Die Brunnenstube an der Schlierer Straße, ein nahezu quadratisches Häuschen (9 x 9,5 m) mit einem spitzen Zeldach, war im 15. Jahrhundert ein Teil der Wasserversorgung Ravensburgs. Das Gebäude hat heute keine Funktion mehr. Die sich noch darin befindenden Rohre und Pumpen sind noch vorhanden und wurden bisher nicht zurückgebaut. Der Innenbereich besteht aus einem Gewölberaum.

Die Hauptfläche ist mit einem alten Putz versehen, der auf dem ganzen Mauerwerk aufgebracht wurde und nur um die Eingangstür herum kleinere Ausbesserungen zeigt. Die Außenhaut weist geringe Rissbildungen auf, in Stellen finden sich Abplatzungen an den hervorstehenden Steinen. Das Dach ist als sehr spitzes Zeldach ausgebildet, mit einer Mönch-Nonnen-Eindeckung. 2022 hat ein Unwetter das Dach beschädigt. Teile der Dacheindeckung fehlen seither, eine Sicherung hat jedoch stattgefunden. Die Entwässerung erfolgt ohne Rinne direkt auf das Grundstück. Der Zugang zur Brunnenstube erfolgt über eine Eisentür leichten Korrosionsschäden, die in einem Steingewände befestigt ist. Im Rahmen der Unterhaltung sollte eine Überarbeitung durchgeführt werden. Die Grabungen, die 2011 schon stattgefunden haben, sind unverändert. Eine Gebäudetechnik, welche derzeit in Betrieb ist, ist hier nicht vorhanden.

Fazit:

Nennenswerte Veränderungen im Kontrollzeitraum von 10 Jahren sind nicht festzustellen. Da sich eine Nutzung des Raumes nicht abzeichnet, ist eine Sanierung zum heutigen Zeitpunkt nicht zwingend. Perspektivisch sollte die Sicherung des heutigen Standes gewährleistet sein.