



Daten & Fakten

Baujahr:	1420-1430
Rondell Bruderhaus	dto.
Rondell Schussenstr.	

Sanierung- und Umbaudaten:	Keine
----------------------------	-------

Projektbeschreibung

An der Schussenstraße befinden sich zwei in die nördliche Stadtmauer integrierte Rondelle: der 20 Meter hohe Schalenturm an der Nord-Ost-Ecke unterhalb des Grünen Turms und das Rondell am Bruderhaus, zwischen vorgenanntem und dem Gemalten Turm gelegen.

Das Rondell am Bruderhaus unterliegt keiner Nutzung, ist nicht überdacht und nur über eine private Liegenschaft zu betreten. Aufgrund der fehlenden Überdachung ist der Innenbereich feucht, mit Pflanzen überzogen und folglich in einem schlechten Zustand. Steine lösen sich im Außen- und Innenbereich und können herunterfallen. Die Statik erscheint noch stabil, jedoch ist ein alleiniger Erhalt des derzeitigen Zustands nicht mehr ausreichend.

Das Rondell an der oberen Schussenstraße ist in die Stadtmauer integriert und für die Stromversorgung ausgebaut. Das Mauerwerk ist sichtbar und die noch vorhandenen Putzreste sind fast vollständig abgewittert. Störungen finden sich in der Fläche sowie zum ehemaligen Stadtmaueranschluss hin.

Fazit:

Beide Rondelle sind substanziell noch stabil aber erkennbar verwittert, bewachsen und sanierungsbedürftig. Perspektivisch sind Sicherungsmaßnahmen zur Stabilisierung und zum Denkmalerhalt anzustreben.

Rondelle Schussenstraße Bauzustandsbericht