

Mehlsack

Der Mehlsack, das Wahrzeichen Ravensburgs wurde gegen die von der Burg ausgehende Bedrohung errichtet. Seine Mauerstärke nimmt nach oben mit jedem Stockwerk ab. Auf der Plattform konnten eine große Anzahl Armbrustschützen plziert werden, um die Burg zu beschießen.

Der Mehlsack ist in einem zufriedenstellenden Zustand.

Die Außenfassade, die 1995 saniert wurde läßt derzeit keine nennenswerte Mängel, die über den normalen Grad der Abnutzung und der Witterung hinausgehen, erkennen.

Die Abdichtung der Aussichtsplattform und das Ausstiegshäuschen wird mittel bis langfristig erneuert werden müssen.

An den Innenwänden sind einige Risse zu erkennen Die Risse haben sich in den Putzmarken bisher nicht weiter fortgesetzt. Eine weitere Beobachtung ist angezeigt.



Daten und Fakten

Baujahr: 1425 bis 1429

letzte Sanierung: 1995



		sofort	bis 3-5 Jahre	bis 10 Jahre
		T€	T€	T€
Fassade	normal Instandhaltung			
Fenster	normal Instandhaltung			
Dach	Dachausstieg	8		15
Treppenhaus	normal Instandhaltung		5	
Innen	Kontrolle der Risse			25
Haus-technik	normal Instandhaltung			
Summe		10	5	40



Sockel, abgewitterter Putz



Ausstiegshäuschen




Treppengeländer



Mauerwerk innen



Dachausstieg



Dachhaut