

Grüner Turm

Bei dem Turm handelt es sich um den nordöstlichen Eckturm der Stadtbefestigung. Der Turm wird teilweise noch genutzt.

Im unteren Bereich der Fassade ist das Mauerwerk auf Sicht vermörtelt. Der Putz ist abgewittert, Schäden, Abplatzungen oder lockere Steine sind nicht zu erkennen. Allein Im Bereich des Turmzimmers zieht sich ein Riss über die Fassade.

Die grüne Dacheindeckung, welche dem Turm seinen Namen gibt, wurde 1997 umfassend saniert.

Die Innenwand der Turmmauer sind mit einem groben Putz versehen. Risse sind nicht zu erkennen. Die Wände sind in einem guten soliden Zustand. Eine Besonderheit im Innenbereich bildet das Turmzimmer. In diesem Turmzimmer sind Risse zu erkennen, die beobachtet werden sollten. Teilweise scheinen die Dachbalken am Auflager feucht zu sein. Eine Überprüfung ist hier anzuraten



Daten und Fakten

Baujahr: 1418

letzte Sanierung: | 1997



		sofort	bis 3-5 Jahre	bis 10 Jahre
		T€	T€	T€
Fassade	Risse ausbes- sern			10
Fenster	normal Instandhaltung			
Dach	normal Instandhaltung			
Treppen- haus	normal Instandhaltung			
Innen	Risse im OG Balkenfuß	2		
Haus- technik	normal Instandhaltung			
Summe		2		10



Riss an Turmzimmerfassade



Riss vergrößert



Dach in gutem Zustand



Sanierung 1997



Gewölbekeller, Risse im Mauerwerk



Ausstieg Turmzimmer