

Anlage 4

Zustandsbericht Außenlager Mariatal

Bilddokumentation Bestand



Bild 1: alter Faulturm mit angebrachter Soleanlage



Bild 3: bisheriger Aufwärbereich in der Alten Kläranlage



Bild 2: Bauwerkschäden durch eindringende Feuchtigkeit



Bild 4: für die Benutzung gesperrte Faultürme

Anlage 4

Zustandsbericht Außenlager Mariatal

Bilddokumentation Bestand



Bild 5: Baufällige Gebäude, Aufnahme von Nord-Westen



Bild 7: Gesamtschau von Osten



Bild 6: Im 2. UG des alten Klärwerks



Bild 8: Baufällige Gebäude, rechts neue Lagerhallen