Taldorf	Taldorfer Straße	Autofahrer, die aus dem Grundstück Taldorfer Straße 22 ausfahren, haben wegen der hohen Hecke eine schlechte Sicht auf die Straße → Anbringen eines Verkehrs-spiegels
Oberzell	St.-Antonius-Weg	St.-Antonius-Weg wird von Kirchenbesuchern regelmäßig massiv zugeparkt, so dass z.B. ein Rettungswagen evtl. nicht durchkommen könnte → Anordnung eines Parkverbotes oder Anbringen von Findlingen um das ortschaftseigene Grundstück Flst. Nr. 2202/13
	Josef-Strobel-Straße 42	Überprüfung der Parkverbotsbeschilderung beim Drogeriemarkt Schlecker
	Bodelschwinghstraße	Entlang Grundstück Josef-Strobel Straße 2 (auf der Seite der Bodelschwinghstraße) besteht Halteverbot, was zur Folge hat, dass auf der gegenüberliegenden Straßen-seite geparkt wird. Eine Straßenlaterne zwischen den Grundstücken Josef-Strobel-Str. 27 und Bodelschwinghstr. 2 verhindert breiteren Fahrzeugen (z.B. LKWs) die Durchfahrt → Aufheben des bestehenden Halteverbots und Anordnung eines Halte-verbots auf der gegenüberliegenden Straßenseite
	Einmündung Albersfelder Stra-ße/Josef-Strobel-Straße	Vorfahrtssituation unklar → Anbringen einer Markierung zur Verdeutlichung der Vor-fahrtssituation