

DR. RAINER EWALD Architekten

Rainer Ewald
Dr.-Ing. habil. Ewald-Freier Architekt

Bergstr. 33
88267 Vogt

T. 07529 7734
M. 0176 43048529

info@ewald-partner.de
www.ewald-architekten.de

Ev. Markuskiga Ravensburg Schäden Dachisolierung 04/2022 - Fotoauswahl -



Zerklüftete, spröde Dachhaut, Unterkriechen / Aufschüsseln der Pappschindeln durch Moose, Nässeintrag



Blasenbildungen Nord- und Süddach auf Grund von Eintrag / Unterkriechen der Dachhaut durch Nässe