

Anlage 1: Zustandsbericht Jugendherberge Ravensburg

Bilddokumentation Bestand



Bild 1: Verfaulte Balkenköpfe




Bild 2: Problematische Balkenaufleger

Bild 3-12: Eindrücke aus der Altbausubstanz



Bild 3: rostender Stahl (80er-Ja.)



Bild 4



Bild 5



Bild 6: Faulende Balken



Bild 7: Unfachmännischer 80er-Jahre Einbau



Bild 8: fehlende Auflager



Bild 9



Bild 10



Bild 11: Schüttung für den Schallschutz



Bild 12: Verbindung zwischen Alt und Neu



Bild 13: Weitgehend sanierter Bereich mit neuem Boden und Decke, sowie neuen Leitungen



Bild 14: Zukünftiger Speisesaal (Rittersaal) mit statischer Ertüchtigung