

## Blaserturm

Der Blaserturm war bis 1365 Teil der westlichen staufischen Stadtbefestigung. Im Zuge der Stadterweiterung geriet der Turm in die Stadtmitte und diente als Späh-Feuerwacht- und Uhrenturm.

1552 Einsturz und Neuaufbau.

Rund 12.000 Gäste besteigen den Turm jährlich.

Der Zustand der Aussenhaut ist derzeit als befriedigend zu bezeichnen. Aufgrund der Putzabplatzungen insbesondere oben und im Sockelbereich wird mittel bis langfristig eine Sanierung des zentralen Turmes nötig.

Im Sockelbereich zeichnen sich starke unansehnliche Verschmutzungen ab. Der Sandstein der Brüstung und das Natursteingewände über der Eingangstür weisen frostbedingte Abplatzungen aus. Eine Überarbeitung der sich lösenden Teile ist anzuraten. In der Wandfläche des Turmhelmes (saniert 2003) konnten keine nennenswerten Mängel festgestellt werden. Der Innenausbau hat Baustellen"Charme"



### Daten und Fakten

Baujahr:	1552 Wiederaufbau
letzte Sanierung: Turmspitze	1988 2003



		sofort	bis 3-5 Jahre	bis 10 Jahre
		T€	T€	T€
Fassade	Sanierung der Fassade Eingangelement		5	400
Fenster	normal Instandhaltung			
Dach	Sanierung 1988			
Treppenhaus	normal Instandhaltung			
Innen	Sanierung		100	
Haus- technik	normal Instandhaltung			
<b>Summe</b>			<b>105</b>	<b>400</b>




Östliche Ecke, Moos und Verschmutzungen




Abplatzungen im 6. OG




Architrav, Risse und Ablösungen



Bemalungen innen



Treppenhaus von 1988



Historisches Uhrwerk