

## Rondell am Bruderhaus

Der Wehrturm liegt zwischen dem Rondell an der Schussenstraße und dem gemalten Turm. Der Turm unterliegt keiner Nutzung. Der Turm ist nicht überdacht.

Der Turm kann nur über eine private Liegenschaft betreten werden. Da der Turm schon lange ohne Dach steht ist der Innenbereich in einem schlechten Zustand. Der Innenraum ist sehr feucht und mit Pflanzen überzogen. Steine lösen sich und können herunter fallen.

Aus bautechnischer Sicht ist eine komplette Sanierung des Turmes anzuraten. Im Außen- wie auch Innenbereich löst sich das Mauerwerk. Ein einfacher Erhalt des derzeitigen Zustands ist mehr ausreichend.



### Daten und Fakten


Baujahr:	1420/1430
letzte Sanierung:	1985



		sofort	bis 3-5 Jahre	bis 10 Jahre
		T€	T€	T€
Fassade	Bewuchs Sanierung		5 170	
Fenster	normal Instandhaltung			
Dach	Zinnen evtl. Dach		15 50	
Treppenhaus	nicht vorhanden			
Innen	Bewuchs Mauerwerk		5 40	
Haus-technik	nicht vorhanden			
<b>Summe</b>			<b>285</b>	



Anschluß Stadtmauer




Kanonenkugel Applikat bei Schießscharte




Innen



Innen



Zugang über Privathaus



Innen