



MV Sternberg Weißenau e.V.

Ortsverwaltung Eschach
Herr Thomas Faigle
Tettnanger Straße 363
88214 Ravensburg

Ansprechpartner: Maximilian Ott
Funktion: 1. Vorstand

E-Mail: 1.vorstand@mv-sternberg.de
Internet: www.mv-sternberg.de

Ravensburg, den 04.08.2020

Antrag auf Zuschuss für das Projekt „Wasserschadensanierung“

Sehr geehrter Herr Faigle,

Anfang August bemerkten wir in unserem Probelokal, dass der Boden in der Küche aufgequollen war. Nach einer Probebohrung stellten wir fest: Die Holzplatten und Holzbalken darunter waren vollkommen nass und faulig.

Um Schadensbegrenzung zu betreiben und Spätfolgen zu verhindern haben wir direkt mit der Demontage der Küche und des Küchenbodens begonnen. Dabei stellte sich heraus, dass das Wasser auch schon die Küchenwand und die dahinterliegenden WC-Anlagen erreicht hatte. Somit blieb uns nichts anderes übrig als auch die kompletten WC-Anlagen inklusive Boden zu entfernen.

Auf den Folgeseiten finden Sie Bilder, die den Schadensfall dokumentieren.

Mit vielen Stunden Eigenleistung und der Mithilfe von Firmen im Bereich Trockenbau, Sanitär und Elektrik wollen wir unseren WC-Anlagen und der Küche zu neuem Glanz verhelfen.

Dies ist für uns in der momentanen Zeit, ohne Einnahmen durch Auftritte, etc., finanziell leider nicht so einfach tragbar.

Deshalb beantrage ich hiermit einen Zuschuss nach den Vereinsförderrichtlinien für unser Projekt „Wasserschadensanierung“ und hoffe, dass uns die Ortschaft Eschach finanziell unter die Arme greift.

Sollten Sie Fragen haben dürfen Sie sich natürlich gerne bei mir per Mail oder Telefon (015255868781) melden.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mühen.

Freundliche Grüße

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ott', with a stylized flourish at the end.

Maximilian Ott
1. Vorstand

Bilder des Wasserschadens im Probelokal des MV Sternberg Weißenau e.V.



Küche ohne Boden



WC Damen ohne Bodenbelag (fauliger Boden)



WC Herren ohne Boden



Küche – Trennwand fehlt, Faulige Isolierung und Balken



Blick von Küche Richtung Damen-WC



Küche – Fauliger Unterboden



Damen-WC – Fauliger Unterboden



Blick von Küche Richtung Damen-WC – nasses Fundament und ohne Unterboden



Damen-WC – nasses Fundament und ohne Unterboden