

Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH

BauGrund Süd, Zeppelinstraße 10, 88410 Bad Wurzach

Orientierende technische Erkundung

zum Bauvorhaben Baugebiet "Hüttenberger Weg" in 88214 Ravensburg - OT Torkenweiler

BV-Code: BV 000 35 768

Aktenzeichen: AZ 21 03 069

Bauvorhaben: Baugebiet "Hüttenberg Weg "

88214 Ravensburg / OT Torkenweiler - orient. technische Erkundung -

Auftraggeber: Stadt Ravensburg

Salamanderweg 22 88212 Ravensburg

Bearbeitung: M.Sc. Geol. Veronika Schmidt

Datum: 29.04.2021



Inhaltsverzeichnis

| 1 | Vorgang | 4 |
|---|---|----|
| 2 | Untersuchungsumfang & Probenahme | |
| 3 | Ergebnisse chemische Analytik & Bewertung | 7 |
| 4 | Hinweise und Empfehlungen | 10 |

Anlagenverzeichnis

- 1.1 Übersichtslageplan, unmaßstäblich
- 1.2 Lageplan mit Untersuchungspunkten TF 1: 0,0 0,1 m / TF 2: 0,0 0,3 m, Bewertung Vorsorgewerte BBodSchV, unmaßstäblich
- 1.3 Lageplan mit Untersuchungspunkten TF 1: 0,1 0,3 m / TF 2: 0,3 0,6 m, Bewertung Vorsorgewerte BBodSchV, unmaßstäblich
- 1.4 Lageplan mit Untersuchungspunkten TF 1: 0,0 0,1 m / TF 2: 0,0 0,3 m, Bewertung Pfad Boden-Mensch, unmaßstäblich
- 1.5 Lageplan mit Untersuchungspunkten TF 1: 0,1 0,3 m / TF 2: 0,3 0,6 m, Pfad Boden-Mensch, unmaßstäblich
- 1.6 Lageplan mit Untersuchungspunkten TF 2: 0,0 0,3 m, Bewertung Pfad Boden-Nutzpflanze, unmaßstäblich
- 2.1-5 Bodenkundliche Profile für die Teilflächen TF 1-5, M.d.H. 1: 25, M.d.L. unmaßstäblich
- 3 Fotodokumentation
- 4.1-10 Probenahme-Protokolle
- 5.1 Analysenbericht der BVU GmbH, TF 1 (Pfad Boden-Mensch)
- 5.2 Analysenbericht der BVU GmbH, TF 2-5, (Pfad Boden-Mensch)
- 5.3 Analysenbericht der BVU GmbH, TF 2-5, (Pfad Boden-Mensch)



Verwendete Unterlagen und Literatur

- [1] BauGrund Süd Gesellschaft für Bohr- und Geotechnik mbH, Zeppelinstraße 10, 88410 Bad Wurzach: Geotechnischer Bericht zum Baugebiet "Hüttenberger Weg" in 88214 Ravensburg, AZ 20 10 019, BV 00035 768, gef. 22.02.2021
- [2] MARSCHALL & KLINGENSTEIN Ingenieure GmbH, Eisenbahnstraße 3, 88069 Tettnang: Erschließung Baugebiet "Hüttenberger Weg" Straßenbau Lageplan, Achse10, Variante V3, Vorplanung, Maßstab 1 : 250, gef. 11.11.2020
- [3] Geologische Karte von Baden-Württemberg 1:25 000, Blatt 8223 Ravensburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg, Freiburg i. Br. 1998[4] Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14. März

 AZ .: 25-8980.08M20 Land/3, Stand 2016
- [5] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG), Bundesministerium für Justiz und den Verbraucherschutz; 17.03.1998, Zuletzt geändert durch Art. 101 V v. 31.8.2015 I 1474
- [6] Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Ausfertigungsdatum 12.07.1999
- [7] LAGA PN 98, Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen, Stand: Dezember 2001
- [8] LAGA Methodensammlung Abfalluntersuchung, LAGA Forum Abfalluntersuchung, Version 3.0, Stand 14.10.2016
- [9] Bodenkundliche Kartieranleitung KA5, 2005



1 Vorgang

Die Stadt Ravensburg beabsichtigt die Erschließung des Baugebiets "Hüttenberger Weg" im Ortsteil Torkenweiler der Großen Kreisstadt Ravensburg.

Die geologische sowie hydrologische Beschaffenheit des Baugrundes ist bereits im geotechnischen Bericht [1] vom 22.02.2021 zusammenfassend erläutert. Im Zuge einer abfallrechtlichen Erstbewertung der vor Ort anstehenden Bodenschichten wurde in einer Mischprobe aus dem Oberbodenhorizont eine erhöhte Kupferkonzentration ermittelt, welche die Vorsorgewerte nach der BBodSchV [6] deutlich überschritten hat.

Für eine repräsentative Aussage über mögliche Belastungen der vor Ort anstehenden Bodenschichten (vor allem A- und B - Horizont) wurde die Fa. BauGrund Süd von der Stadt Ravensburg mit einer ergänzenden Flächenbeprobung des geplanten Baugebiets beauftragt.

In Abstimmung mit dem Landratsamt Ravensburg wurde das Areal in Abhängigkeit der zukünftigen Nutzung (Bauparzellen / allgemeine Grünflächen bzw. Regenrückhaltebecken) in fünf Teilflächen (TF 1-5) unterteilt. Die Teilflächen sind den Lageplänen der Anlagen 1.2-6 zu entnehmen. Aus jeder Teilfläche wurden mittels Bohrstocksondierungen bzw. dem Eijkelkamp - Bohrstock Bodenproben entnommen und je Teilfläche, horizontbezogen zu Mischproben zusammengestellt. Ziel der Maßnahme war es im Fall von Bodenbelastungen eine vertikale sowie horizontale Abgrenzung der Bodenschichten treffen zu können.

Der vorliegende Erläuterungsbericht umfasst eine bodenschutzrechtliche Erstbewertung für den Pfad Boden-Mensch sowie Boden-Nutzpflanze als auch eine abfallrechtliche Abschätzung der im Zuge der Erdarbeiten voraussichtlich anfallenden Bodenschichten.

Die Ergebnisse dieser Beprobung werden im Folgenden dargestellt.

2 Untersuchungsumfang & Probenahme

Die Probenahme der Bodenproben erfolgte im Zeitraum vom 08.04.2021 bis 09.04.2021 mittels Bohrstocksondierungen bzw. dem Eijkelkamp - Bohrstock. Je Teilfläche wurden an 15 bis 19 Einstichstellen horizontbezogen Bodenproben entnommen. Die Horizontunterteilung orientierte sich dabei an den Vorgaben der BBodSchV [6] für den Pfad Boden-Mensch, so dass je Teilfläche von 0,0 - 0,1 m, 0,1 - 0,3 m, 0,3 - 0,6 m sowie 0,6 - 0,9 m Bodenproben zu Mischprobe zusammengestellt wurden.

Die Eckpunkte der einzelnen Flächen wurden mittels GPS eingemessen. Der Standort des Projektareals selbst ist im Übersichtslageplan der Anlage 1.1 abgebildet.

Die erkundeten Bodenschichten wurden gemäß der bodenkundlichen Kartieranleitung [9] aufgenommen. Je Teilfläche wurden die aufgeschlossenen Bodenschichten zu einem Flächenprofil zusammengefasst, welches in den Anlagen 2.1-5 mit Schichtenverzeichnis aufgeführt ist.



Die Anlage 3 enthält eine Fotodokumentation mit ausgewählten exemplarischen Aufnahmen zu den Bohrstocksondierungen.

Aus den entnommenen Mischproben wurden für die Flächen **TF 2-5**, für welche eine spätere Bebauung vorgesehen ist, die Schichtenhorizonte von **0,0 - 0,1 m sowie von 0,1 - 0,3 m zu flächenbezogenen Mischproben zusammengefasst**. Hintergrund dieser Zusammenfassung ist, dass im Zuge der Bebauung der Oberboden in der Regel in einem Zug abgetragen und für eine spätere Verwertung vor Ort zwischengelagert bzw. ortsfremd verwertet wird. Somit ist im Zuge der Erdarbeiten von einer Mischung der zwei Horizonte auszugehen. Von den Proben der Schichtenhorizonte 0,0 - 0,1 m sowie 0,1 - 0,3 m wurden Rückstellproben im Kernlager der Fa. BauGrund Süd aufbewahrt.

Für die Teilfläche **TF 1** wurden die **Unterteilung von 0,0 - 0,1 m sowie von 0,1 - 0,3 m** für die Analytik beibehalten. Im Bereich dieser Fläche ist lediglich ein kleiner Weg sowie im Randbereich ein Retentionsbecken vorgesehen, so dass davon auszugehen ist, dass die ursprüngliche Schichtenabfolge in weiten Bereich erhalten bleibt.

Die Mischproben der tieferreichenden Horizonte, das heißt der Horizonte von 0,6 - 0,9 m (TF 2 - 5) bzw. von 0,3 - 0,9 m (TF 1) wurden vorerst im Kernlager der Fa. BauGrund Süd rückgestellt, so dass im Falle erhöhter Schadstoffkonzentrationen diese für weitergehende Untersuchungen herangezogen werden können.

Die für eine Analytik ausgewählten Mischproben wurden der BVU GmbH in Markt Rettenbach zur Untersuchung übergeben. Die Analytik der Mischproben aus den Teilflächen TF 2-5 umfasste für die Schichtenhorizonte von 0,0 - 0,3 m bzw. 0,3 - 0,6 m die Prüfwerte für den Pfad Boden-Mensch nach BBodSchV [6] zzgl. dem Parameter Kupfer im Feststoff. Für die Teilfläche TF 1 gliederten sich die analysierten Schichtenhorizonte in Tiefen von 0,0 - 0,1 m sowie 0,1 - 0,3 m auf.

Zusätzlich wurden im Hinblick auf ggf. anzulegende Nutzgärten die Mischproben des Schichtenhorizontes 0,0 - 0,3 m aus den Teilflächen TF 2-5 nach den Vorgaben für den Pfad Boden-Nutzpflanze (Tabelle 2.2 nach BBodSchV [6]) untersucht.

Eine genaue Beschreibung mit Probenbezeichnung, Zusammenstellung, Herkunft und Entnahmetiefen der Laborproben sowie der Parameterumfang ist in der Tabelle 1 dargestellt sowie den Probenahmeprotokollen der Anlagen 4.1-10 zu entnehmen.



Tabelle 1: Bodenproben mit Probenbezeichnung, Zusammenstellung Entnahmestelle und -tiefe

| Proben- bezeichnung | Herkunft der Einzel-/bzw. Mischprobe | Entnahmetiefe der Probe (m u. GOK) | Bodenansprache | Parameterumfang |
|------------------------|--|--|---|---|
| TF 1 (0,0 - 0,1 m) | TF 1 | 0,0 - 0,1 | A - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach humos, schwach kiesig | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS |
| TF 1 (0,1 - 0,3 m) | | 0,1 - 0,3 | A - Horizont: Schluff, stark sandig, kiesig, schwach organisch | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS |
| TF 2 (0,0 - 0,3 m) | TF 2 | 0,0 - 0,3 | A - Horizont: Schluff, stark sandig, humos, schwach kiesig | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS Pfad Boden- Nutzpflanze Tabelle 2.2 |
| TF 2 (0,3 - 0,6 m) | | 0,3 - 0,6 | B - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach tonig | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS |
| TF 3 (0,0 - 0,3 m) | TF 3 | 0,0 - 0,3 | <u>A - Horizont:</u> Schluff, stark sandig, humos, schwach kiesig | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS Pfad Boden- Nutzpflanze Tabelle 2.2 |
| TF 3 (0,3 - 0,6 m) | | 0,3 - 0,6 | B - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS |
| TF 4 (0,0 - 0,3 m) | TF 4 | 0,0 - 0,3 | A - Horizont: Schluff, sandig, humos, kiesig, humos | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS Pfad Boden- Nutzpflanze Tabelle 2.2 |
| TF 4 (0,3 - 0,6 m) | | 0,3 - 0,6 | B - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach tonig | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS |



AZ 21 03 069, BG "Hüttenberger Weg" in 88214 Ravensburg - Orientierende technische Erkundung

| Proben- bezeichnung | Herkunft der Einzel-/bzw. Mischprobe | Entnahmetiefe der Probe (m u. GOK) | Bodenansprache | Parameterumfang | |
|------------------------|--|--|---|---|--|
| TF 5 (0,0 - 0,3 m) | TF 5 | 0,0 - 0,3 | A - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach kiesig, humos | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS Pfad Boden- Nutzpflanze Tabelle 2.2 | |
| TF 5 (0,3 - 0,6 m) | | 0,3 - 0,6 | B - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach tonig | BBodSchV: Pfad Boden-Mensch, Tabelle 1.3 zzgl. Cu im FS | |

In den Anlagen 4.1-10 sind die einzelnen Probenahme-Protokolle zu den untersuchten Böden aufgeführt. Die detaillierten Analysenberichte zu den Bodenproben sind in den Anlagen 5.1-3 zu finden.

3 Ergebnisse chemische Analytik & Bewertung

Die Analytik erfolgte im chemischen Labor der BVU GmbH in Markt Rettenbach gemäß dem Parameterumfang der Tabelle 1.3 nach BBodSchV [6] zzgl. dem Parameter Kupfer im Feststoff für den Pfad Boden-Mensch. Für die Teilflächen TF 2-5 (0,0 - 0,3 m) wurde der Parameterumfang der Tabelle 2.2 nach BBodSchV [6] für den Pfad Boden-Nutzpflanze hinzugezogen. Die Untersuchungen erfolgten im Feststoff an der Fraktion < 2 mm.

Sämtliche Laboranalysenberichte sind in den Anlage 5.1-3 enthalten.

In der Tabelle 2 sind die jeweiligen Laborproben mit Angabe eines Bewertungsvorschlages für den Pfad Boden-Mensch sowie Boden-Nutpflanze aufgeführt. Zusätzlich wurde eine Bewertung nach den Vorsorgewerten der BBodSchV bzw. eine abfallrechtliche Bewertung nach den Kriterien der VwV B.W. für die untersuchten Parameter mitaufgenommen. Die abfallrechtliche Bewertung stellt dabei keine abschließende sondern lediglich eine orientierende Bewertung dar.



Tabelle 2: Analysenergebnisse der untersuchten Bodenproben mit Bewertungsvorschlag

| Proben- bezeichnung | Bodenart | BBodSchV [6] Vorsorge- werte | BBodSchV [6] Pfad Boden- Mensch | BBodSchV [6] Pfad Boden- Nutzpflanze | VwV B.W. ¹) [4] |
|------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| TF 1 (0,0 - 0,1 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | - | Z 0 |
| TF 1 (0,1 - 0,3 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | - | Z 0 |
| TF 2 (0,0 - 0,3 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | eingehalten | Z 0 |
| TF 2 (0,3 - 0,6 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | - | Z 0 |
| TF 3 (0,0 - 0,3 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | eingehalten | Z 0 |
| TF 3 (0,3 - 0,6 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | - | Z 0 |
| TF 4 (0,0 - 0,3 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | eingehalten | Z 0 |
| TF 4 (0,3 - 0,6 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | - | Z 0 |



AZ 21 03 069, BG "Hüttenberger Weg" in 88214 Ravensburg - Orientierende technische Erkundung

| Proben- bezeichnung | Bodenart | BBodSchV [6] Vorsorge- werte | BBodSchV [6] Pfad Boden- Mensch | BBodSchV [6] Pfad Boden- Nutzpflanze | VwV B.W.¹) [4] |
|------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| TF 5 (0,0 - 0,3 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | eingehalten | Z 0 |
| TF 5 (0,3 - 0,6 m) | Lehm/ Schluff | eingehalten | eingehalten | - | Z 0 |

¹⁾ Bewertung vorläufig zu betrachten, da nicht vollständiger Analyseumfang nach VwV B.W. / unbelasteter Oberboden ist einer hochwertigen Verwertung zuzuführen

Wie die zusammengefassten Analysenergebnisse der Tabelle 2 sowie die Analysenberichte der Anlagen 5.1-3 aufzeigen, wurde der erhöhte Kupferwert der Untersuchungen aus dem Geotechnischen Bericht [1] nicht bestätigt. Die untersuchten, flächen- und horizontbezogenen Mischproben sind durchwegs als unauffällig zu bezeichnen und halten die Prüfwerte für den Pfad Boden-Mensch als auch die Maßnahmen- und Prüfwerte für den Pfad Boden-Nutzpflanze der BBodSchV [6] ein. Somit ist eine uneingeschränkte Nutzung der geplanten Bauflächen möglich.

Ebenso ergeben sich aus den Untersuchungen **keine Überschreitung der Vorsorgewerte nach BBodSchV** [6] bzw. werden die Grenzwerte für eine Einstufung in die **Verwertungskategorie Z 0** (für die untersuchten Parameter) eingehalten, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand eine uneingeschränkte Verwertung des abzutragenden Bodenmaterial möglich ist.

Im Fall des Oberbodens ist zu beachten, dass dieser ein schützenswertes Gut darstellt und schädliche Bodenverunreinigungen, zu welchen unter anderem eine schädliche Verdichtung des Oberbodens zählt, im Zuge der Erdarbeiten zu vermeiden sind. Für ortsfremd zu verwertenden Oberboden ist ein möglichst hochwertiger Verwertungsweg zu wählen. Unter Berücksichtigung der Analyseergebnisse wird das 70 % - Kriterium nach BBodSchV [6] eingehalten, so dass grundsätzlich eine Verwertung auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Sinne einer Bodenverbesserung möglich ist. Bei einer Verwertung auf einer landwirtschaftlichen Fläche sind die Vorgaben des §12 der BBodSchV [6] zu beachten.

Die Analysenergebnisse der untersuchten Proben sind detailliert im Laborprotokoll der Anlagen 5.1-3 aufgeführt. Die erstellten Analysen beziehen sich auf eine Bewertung des Bodens für die jeweiligen Parameter für die in der Aufnahme dargestellten Ansatzstellen und Tiefenbereiche.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Aushubarbeiten auch höher belastetes Material angetroffen wird. In diesem Fall ist die Unterzeichnerin des Berichts hinzuziehen.

4 Hinweise und Empfehlungen

Die im Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf die oben genannten Untersuchungsstellen. Abweichungen von gemachten Angaben (Schichttiefen, Bodenzusammensetzung etc.) können aufgrund der Heterogenität des Untergrundes nicht ausgeschlossen werden. Es ist eine sorgfältige Überwachung der Erdarbeiten und eine laufende Überprüfung der angetroffenen Bodenverhältnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folgerungen erforderlich.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge eines Aushubes auch höher belastetes Material angetroffen wird. Bei Aushubarbeiten ist dies zu berücksichtigen und organoleptisch auffälliges Material zu separieren.

Die vorgenommene abfallrechtliche Bewertung stellt eine Einstufungsempfehlung dar, die vor Abfuhr des Materials bzw. vor dem Beginn der Erdarbeiten mit der Annahmestelle sowie der zuständigen Fachbehörde abzustimmen ist. Abzutragender und ortsfremd zu verwertender Oberboden ist einer hochwertigen Verwertung zuzuführen. Eine Verwendung des Oberbodens für Geländeverfüllungen ist lediglich in den oberen rd. 0,30 m zu Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht zulässig.

Für ergänzende Erläuterungen sowie zur Klärung der im Verlauf der weiteren Planung und Ausführung noch offenen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Alois Jäger/

Geschäftsführer

Veronika Schmidt M.Sc.-Geol.


V. Schundt


BG "Hüttenberger Weg" in 88214 Ravensburg


AZ: 21 03 069


Anlage 1.1: Übersichtslageplan Maßstab: unmaßstäblich














Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach Baugebiet Hüttenberger Weg in 88214 Ravensburg

ΑZ

21 03 069


Anlage Nr.

2.1


Bodenkundliches Profil

Maßstab d.H. 1:25, Maßstab d. L. unmaßstäblich

TF 1







Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach Baugebiet Hüttenberger Weg in 88214 Ravensburg

ΑZ

21 03 069


Anlage Nr.


2.2

Bodenkundliches Profil

Maßstab d.H. 1:25, Maßstab d. L. unmaßstäblich







Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach Baugebiet Hüttenberger Weg in 88214 Ravensburg

ΑZ

21 03 069


Anlage Nr.


2.3

Bodenkundliches Profil

Maßstab d.H. 1:25, Maßstab d. L. unmaßstäblich







Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach Baugebiet Hüttenberger Weg in 88214 Ravensburg

ΑZ

21 03 069


Anlage Nr.


2.4

Bodenkundliches Profil

Maßstab d.H. 1:25, Maßstab d. L. unmaßstäblich







Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach Baugebiet Hüttenberger Weg in 88214 Ravensburg

ΑZ

21 03 069


Anlage Nr.

2.5

Bodenkundliches Profil

Maßstab d.H. 1:25, Maßstab d. L. unmaßstäblich





A - Horizont, Schluff sandig bis stark sandig, schwach humos bis humos, schwach kiesig, stark durchwurzelt, dunkelbraun bis braun,


A - Horizont, Schluff

A - HORZONI, SCHIUII stark sandig, kiesig, organisch, braun, weich, erdfeucht

OU/SU*

B - Horizont, Schluff stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach tonig, Pflanzenreste, braun bis beige, weich, erdfeucht

B - HORIZONT, SCHIUTT
stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach tonig
bis tonig, Planzenreste, graubraun bis beige, weich
bis steif feucht



Teilfläche 1:

1.1:



1.2:



1.3:



1.4:



1.5:



1.6:



1.7:



1.8:



1.9:



1.10:



1.11:



1.12:



1.13:



1.14:



1.15:



1.16:



1.17:



1.18:



1.19:



Teilfläche 2:

2.1



TF 2.2:



TF 2.3:



TF 2.4:



TF 2.5:



TF 2.6:



TF 2.7:





TF 2.8:



TF 2.9:



TF 2.10:



TF 2.11:





TF 2.12:



TF 2.13:



TF 2.14:



TF 2.15:





TF 2.16:



TF 2.17:



TF 2.18:



Teilfläche 3:

3.1:



3.2:



3.3:



3.4:



3.5:





3.6:



3.7:



3.8:



3.9:



3.10:



3.11:



3.12:



3.13:



3.14:



3.15:



Teilfläche 4:

4.1:



4.2:



4.3:



4.4:



4.5:



4.6:





4.7



4.8:



4.9:



4.10:





4.11:



4.12:



4.13:



4.14:



baugrund sūd weishaupt gruppe

4.15:



4.16:



4.17:



Teilfläche 5:

TF 5.1:





TF 5.2:



TF 5.3:



TF 5.4:



TF 5.5:





TF 5.6:



TF 5.7:



TF 5.8:



TF 5.9:





TF 5.10:



TF 5.11:



TF 5.12:



TF 5.13:





TF 5.14:



TF 5.15:



TF 5.16:



TF 5.17:



TF 5.18:





Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch zzgl. Kupfer

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenahmedatum: 08.04.2021

| Probenbezeichnung | TF 1 (0,0 - 0,1 m) | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,0 - 0,1 m | | | | |
| Materialart / Beimengungen: | A - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach humos, schwach kiesig | | | | |
| Farbe / Geruch: | dunkelbraun/- | | | | |
| Lagerung: | - | | | | |
| vermutete Schadstoffe | - | | | | |
| Witterung | - | | | | |
| Probenahme | | | | | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 | | | | |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel | | | | |
| Anzahl Einzelproben: | 19 | | | | |
| Volumen Einzelproben: | 0,1 | | | | |
| Misch-/Sammelprobe: | ja | | | | |
| Homogenisierung: | ja | | | | |
| Teilung: | - | | | | |
| Menge Laborprobe: | ca. 21 | | | | |
| Probengefäß: | PP Eimer | | | | |
| Rückstellprobe: | ja | | | | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach | | | | |
| Probentransfer | Kurier Labor | | | | |
| Versanddatum: | 12.04.21 | | | | |
| Kühlung/Lagerung: | - | | | | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt | | | | |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch zzgl. Kupfer

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel Probenahmedatum: 08.04.2021

1 Tobolia ililiodataili.

| Probenbezeichnung | TF 1 (0,1 - 0,3 m) | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,1 -0,3 | | | | |
| | | | | | |
| | A - Horizont: | | | | |
| Matarialant / Daire an arrange | Schluff, stark sandig, kiesig, schwach organisch | | | | |
| Materialart / Beimengungen: | | | | | |
| Farbe / Geruch: | dunkelbraun/- | | | | |
| Lagerung: | - | | | | |
| vermutete Schadstoffe | - | | | | |
| Witterung | - | | | | |
| Probenahme | | | | | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 | | | | |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel | | | | |
| Anzahl Einzelproben: | 19 | | | | |
| Volumen Einzelproben: | 0,1 l bis 0,2 l | | | | |
| Misch-/Sammelprobe: | ja | | | | |
| Homogenisierung: | ja | | | | |
| Teilung: | - | | | | |
| Menge Laborprobe: | ca. 2 l | | | | |
| Probengefäß: | PP Eimer | | | | |
| Rückstellprobe: | ja | | | | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach | | | | |
| Probentransfer | Kurier Labor | | | | |
| Versanddatum: | 12.04.21 | | | | |
| Kühlung/Lagerung: | - | | | | |
| | | | | | |
| | and the same of th | | | | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt | | | | |
| | V | | | | |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch/-Nutzpflanze zzgl. Kupfer Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenahmedatum: 08.04.2021

| Probenbezeichnung | TF 2 (0,0 - 0,3 m) | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,0 - 0,3 | | | | |
| | | | | | |
| | A - Horizont: | | | | |
| | Schluff, stark sandig, humos, schwach kiesig | | | | |
| Materialart / Beimengungen: | | | | | |
| Farbe / Geruch: | dunkelbraun bis braun/- | | | | |
| Lagerung: | - | | | | |
| vermutete Schadstoffe | - | | | | |
| Witterung | | | | | |
| witterung | - | | | | |
| Probenahme | | | | | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 | | | | |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel | | | | |
| Anzahl Einzelproben: | 36 | | | | |
| Volumen Einzelproben: | 0,1 l bis 0,2 l | | | | |
| Misch-/Sammelprobe: | ja | | | | |
| Homogenisierung: | ja | | | | |
| Teilung: | ja | | | | |
| Menge Laborprobe: | ca. 4 l | | | | |
| Probengefäß: | PP Eimer | | | | |
| Rückstellprobe: | ja | | | | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach | | | | |
| Probentransfer | Kurier Labor | | | | |
| Versanddatum: | 12.04.21 | | | | |
| Kühlung/Lagerung: | - | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt | | | | |
| | V. Samue. | | | | |
| | | | | | |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch zzgl. Kupfer

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenahmedatum: 08.04.2021

| Probenbezeichnung | TF 2 (0,3 - 0,6 m) |
|--------------------------------|---|
| Tiefenintervall [m]: | 0,3 - 0,6 |
| | |
| | B - Horizont: |
| | Schluff, stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach |
| Materialart / Beimengungen: | tonig |
| <u> </u> | |
| Farbe / Geruch: | braun bis beige/- |
| Lagerung: | - |
| vermutete Schadstoffe | - |
| Witterung | - |
| | |
| Probenahme | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel |
| Anzahl Einzelproben: | 18 |
| Volumen Einzelproben: | 0,2 l |
| Misch-/Sammelprobe: | ja |
| Homogenisierung: | ja |
| Teilung: | - |
| Menge Laborprobe: | ca. 4 l |
| Probengefäß: | PP Eimer |
| Rückstellprobe: | ja |
| | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach |
| Probentransfer | Kurier Labor |
| Versanddatum: | 12.04.21 |
| Kühlung/Lagerung: | • |
| | |
| | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt |
| Ontersonant / Frojektieltung. | Schuller |
| | V |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch/-Nutzpflanze zzgl. Kupfer Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenahmedatum: 08.04.2021

| Probenbezeichnung | TF 5 (0,0 - 0,3 m) | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,0 - 0,3 | | | | |
| | | | | | |
| | A - Horizont: | | | | |
| M / B . | Schluff, stark sandig, humos, schwach kiesig | | | | |
| Materialart / Beimengungen: | | | | | |
| Farbe / Geruch: | dunkelbraun/- | | | | |
| Lagerung: | - | | | | |
| vermutete Schadstoffe | - | | | | |
| Witterung | - | | | | |
| Probenahme | | | | | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 | | | | |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel | | | | |
| Anzahl Einzelproben: | 30 | | | | |
| Volumen Einzelproben: | 0,1 | | | | |
| Misch-/Sammelprobe: | ja | | | | |
| Homogenisierung: | ja | | | | |
| Teilung: | ja | | | | |
| Menge Laborprobe: | ca. 1,5 l | | | | |
| Probengefäß: | PP Eimer | | | | |
| Rückstellprobe: | ja | | | | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach | | | | |
| Probentransfer | Kurier Labor | | | | |
| Versanddatum: | 12.04.21 | | | | |
| Kühlung/Lagerung: | - | | | | |
| | nL | | | | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt | | | | |
| | V | | | | |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch zzgl. Kupfer

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenahmedatum: 08.04.2021

| Probenbezeichnung | TF 5 (0,3 - 0,6 m) | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,3 - 0,6 B - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig | | | | | |
| Materialart / Beimengungen: | | | | | | |
| Farbe / Geruch: | braun bis beige/- | | | | | |
| Lagerung: | - | | | | | |
| vermutete Schadstoffe | - | | | | | |
| Witterung | - | | | | | |
| Probenahme | | | | | | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 | | | | | |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel | | | | | |
| Anzahl Einzelproben: | 15 | | | | | |
| Volumen Einzelproben: | 0,2 I | | | | | |
| Misch-/Sammelprobe: | ja | | | | | |
| Homogenisierung: | ja | | | | | |
| Teilung: | - | | | | | |
| Menge Laborprobe: | ca. 31 | | | | | |
| Probengefäß: | PP Eimer | | | | | |
| Rückstellprobe: | ja | | | | | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach | | | | | |
| Probentransfer | Kurier Labor | | | | | |
| Versanddatum: | 12.04.21 | | | | | |
| Kühlung/Lagerung: | - | | | | | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt | | | | | |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch/-Nutzpflanze zzgl. Kupfer Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenahmedatum: 08.04.2021

| Probenbezeichnung | TF 4 (0,0 - 0,3 m) | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,0 - 0,3 | | | | | |
| Materialart / Beimengungen: | A - Horizont: Schluff, sandig, humos, kiesig, humos | | | | | |
| Farbe / Geruch: | dunkelbraun/- | | | | | |
| Lagerung: | - | | | | | |
| vermutete Schadstoffe | - | | | | | |
| Witterung | - | | | | | |
| Probenahme | | | | | | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 | | | | | |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel | | | | | |
| Anzahl Einzelproben: | 34 | | | | | |
| Volumen Einzelproben: | 0,1 | | | | | |
| Misch-/Sammelprobe: | ja | | | | | |
| Homogenisierung: | ja | | | | | |
| Teilung: | ja | | | | | |
| Menge Laborprobe: | ca. 21 | | | | | |
| Probengefäß: | PP Eimer | | | | | |
| Rückstellprobe: | ja | | | | | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach | | | | | |
| Probentransfer | Kurier Labor | | | | | |
| Versanddatum: | 12.04.21 | | | | | |
| Kühlung/Lagerung: | - | | | | | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt | | | | | |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch zzgl. Kupfer

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenahmedatum: 08.04.2021

| Probenbezeichnung | TF 4 (0,3 - 0,6 m) | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,3 - 0,6 | | | | | |
| | | | | | | |
| | B - Horizont: | | | | | |
| | Schluff, stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach | | | | | |
| Materialart / Beimengungen: | tonig | | | | | |
| | | | | | | |
| Farbe / Geruch: | braun bis ocker/- | | | | | |
| Lagerung: | • | | | | | |
| vermutete Schadstoffe | - | | | | | |
| Witterung | - | | | | | |
| Probenahme | | | | | | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 | | | | | |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel | | | | | |
| Anzahl Einzelproben: | 17 | | | | | |
| Volumen Einzelproben: | 0,2 I | | | | | |
| Misch-/Sammelprobe: | ja | | | | | |
| Homogenisierung: | ja | | | | | |
| Teilung: | - | | | | | |
| Menge Laborprobe: | ca. 4 l | | | | | |
| Probengefäß: | PP Eimer | | | | | |
| Rückstellprobe: | ja | | | | | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach | | | | | |
| Probentransfer | Kurier Labor | | | | | |
| Versanddatum: | 12.04.21 | | | | | |
| Kühlung/Lagerung: | - | | | | | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt | | | | | |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Auftraggeber: Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

Analysenumfang: BBodSchV Pfad Boden-Mensch/-Nutzpflanze zzgl. Kupfer Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10

Probenehmer: Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenahmedatum: 08.04.2021

| Probenbezeichnung | TF 5 (0,0 - 0,3 m) |
|--------------------------------|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,0 -0,3 |
| | |
| | A - Horizont: |
| Matarialant / Daiman auman | Schluff, stark sandig, schwach kiesig, humos |
| Materialart / Beimengungen: | |
| Farbe / Geruch: | dunkelbraun/- |
| Lagerung: | - |
| vermutete Schadstoffe | - |
| Witterung | - |
| Probenahme | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel |
| Anzahl Einzelproben: | 36 |
| Volumen Einzelproben: | 0,1 I - 0,2 I |
| Misch-/Sammelprobe: | ja |
| Homogenisierung: | ja |
| Teilung: | ja |
| Menge Laborprobe: | ca. 2 l |
| Probengefäß: | PP Eimer |
| Rückstellprobe: | ja |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach |
| Probentransfer | Kurier Labor |
| Versanddatum: | 12.04.21 |
| Kühlung/Lagerung: | - |
| | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt |
| onto commer i rojektionung. | V. Schuller |



Probenahme-Protokoll

Projekt-Nr. AZ 21 03 069

Projekt: BG "Hüttenberger Weg

in 88213 Ravensburg - OT Torkenweiler

A. Allgemeine Angaben

Stadt Ravensburg, Tiefbauamt Stadtentwässerung Auftraggeber:

Straße/Postfach: Salamanderweg 22 PLZ, Ort: 88212 Ravensburg

Baustelle / Ort der Probenahme: BG Hüttenberger Weg, Ravensburg

Zweck der Probenahme/Untersuchung: Bodenschutzrechtliche /abfallrechtliche Bewertung

BBodSchV Pfad Boden-Mensch zzgl. Kupfer Analysenumfang:

Probenehmende Stelle: Baugrund Süd 88410 Bad Wurzach, Zeppelinstraße 10 Jonathan Stocke / Katja Denkel

Probenehmer:

08.04.2021 Probenahmedatum:

| Probenbezeichnung | TF 5 (0,3 - 0,6 m) | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Tiefenintervall [m]: | 0,3 - 0,6 | | | | | |
| Materialart / Beimengungen: | B - Horizont: Schluff, stark sandig, schwach kiesig bis kiesig, schwach tonig | | | | | |
| Farbe / Geruch: | braun bis beige/- | | | | | |
| Lagerung: | - | | | | | |
| vermutete Schadstoffe | - | | | | | |
| Witterung | - | | | | | |
| Probenahme | | | | | | |
| Entnahmeverfahren: | Anlehnung an PN 98 | | | | | |
| Entnahmegerät: | Edelstahlschaufel | | | | | |
| Anzahl Einzelproben: | 18 | | | | | |
| Volumen Einzelproben: | 0,2 l | | | | | |
| Misch-/Sammelprobe: | ja | | | | | |
| Homogenisierung: | ja | | | | | |
| Teilung: | - | | | | | |
| Menge Laborprobe: | ca. 4 l | | | | | |
| Probengefäß: | PP Eimer | | | | | |
| Rückstellprobe: | ja | | | | | |
| Untersuchungsstelle | BVU GmbH, Markt Rettenbach | | | | | |
| Probentransfer | Kurier Labor | | | | | |
| Versanddatum: | 12.04.21 | | | | | |
| Kühlung/Lagerung: | - | | | | | |
| Unterschrift / Projektleitung: | V. Schwidt | | | | | |



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0109 | Datum: | 15.04.2021 |
|---------------------|----------|--------|------------|
|---------------------|----------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 1 (0,0 - 0,1 m) Probenbezeich. : 303/0109

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 76,8 | - | • | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 95 | - | • | - | - | Siebung |
| | | | | | 1 | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 7,8 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 21 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,25 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 47 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 26 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,08 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 60 | | _ | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | | _ | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | eu | | | cke | Methode |
|---------------------------|------------|----------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | |
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | 0,33 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| | 1 | | ı | | l | 1 | | 1 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [/ TO] | | | 40 | 00 | 000 | | <u> </u> |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | I |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | 0,09 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | 0,07 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | 0,05 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | lr " ===== | < 0,04 | | | | | | |
| Diberiz(a,ri)aritiriaceri | [mg/kg TS] | | | | | | 1 | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| | | | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0110-2 | Datum: | 21.04.2021 |
|---------------------|------------|--------|------------|
|---------------------|------------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 1 (0,1 - 0,3 m) Probenbezeich. : 303/0110

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021, 20.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,9 | - | • | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | , | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 37 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,3 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 39 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 27 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,07 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 58 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | en | | | icke | Methode |
|------------------------|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | |
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | 0,25 | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| | | | 1 | 1 | | | |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [ma/ka TC] | . 0.04 | 40 | 80 | 200 | | Ī |
| | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | 200 | 200 | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | 400 | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | 1 | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |
| DC1120(g,11,1)pc1y1c11 | | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 21.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0111 | Datum: | 15.04.2021 |
|---------------------|----------|--------|------------|
|---------------------|----------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 2 (0,0 - 0,3 m) Probenbezeich. : 303/0111

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,5 | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 88 | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 20 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,3 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 38 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 27 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,06 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846:2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 62 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | sser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|-----------------------|--------------|-------------------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| - y (g) | [99] | , | | | | | | Dii 12 1100 17000 2010 10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | | | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15309 -2016 12 |
| 4 F GD (U). | [mg/kg TS] | n.n. | I | 0,4 | 0,0 | | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | 100 | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | _ | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | • | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | n.n. < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| FUF | [IIIg/kg 13] | < 0, 1 | | 30 | 100 | 230 | 230 | EN 130 13320.2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | - | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | <u> </u> | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | DIN 100 40007 0000 07 |
| Σ PAK (EPA Liste): | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0112 | Datum: | 15.04.2021 |
|---------------------|----------|--------|------------|
|---------------------|----------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

 Entnahmedatum
 : 12.04.2021
 Probeneingang
 : 13.04.2021

 Originalbezeich.
 : TF 2 (0,3 - 0,6 m)
 Probenbezeich.
 : 303/0112

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 84,1 | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 15 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,22 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 37 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,05 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 54 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | | _ | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | eu | | | cke | Methode |
|-----------------------|------------|----------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | |
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| | 1 | | 1 | 1 | ĺ | 1 | 1 | 1 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [ma/ka TC] | 0.04 | 1 | 40 | 90 | 200 | 1 | I |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | 400 | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | 1 | 1 | I |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | DIN 100 40007 0000 07 |
| Σ PAK (EPA Liste): | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0113 | Datum: | 15.04.2021 |
|---------------------|----------|--------|------------|
|---------------------|----------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 3 (0,0 - 0,3 m) Probenbezeich. : 303/0113

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 - 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,9 | - | • | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | • | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 7,8 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 20 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,22 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 38 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 25 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,07 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 59 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | sser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|-----------------------|--------------|-------------------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| - y (g) | [99] | , | | | | | | Dii 12 1100 17000 2010 10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | | | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15309 -2016 12 |
| 4 F GD (U). | [mg/kg TS] | n.n. | I | 0,4 | 0,0 | | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | 100 | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | _ | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | • | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | n.n. < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| FUF | [IIIg/kg 13] | < 0, 1 | | 30 | 100 | 230 | 230 | EN 130 13320.2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | - | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | <u> </u> | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | DIN 100 40007 0000 07 |
| Σ PAK (EPA Liste): | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0114 | Datum: | 15.04.2021 |
|---------------------|----------|--------|------------|
|---------------------|----------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 3 (0,3 - 0,6 m) Probenbezeich. : 303/0114

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 83,7 | - | • | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 96 | - | • | - | - | Siebung |
| | | | | | 1 | , | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,1 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 17 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,2 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 35 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,06 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | _ | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 55 | | _ | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | | _ | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | eu | | | icke | Methode |
|----------------------|------------|----------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | |
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| | | | 1 | 1 | ĺ | 1 | ı | |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [ma/k~ T0] | . 0.04 | | 40 | 90 | 200 | | I |
| | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | 200 | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | Π |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | Ima/ka TC1 | < 0,04 | | | 1 | | | |
| | [mg/kg TS] | , | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| | | | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0115 | Datum: | 15.04.2021 |
|---------------------|----------|--------|------------|
|---------------------|----------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 4 (0,0 - 0,3 m) Probenbezeich. : 303/0115

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,2 | - | • | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,6 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 18 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,3 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 38 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 21 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,09 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 88 | _ | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | eu | | | icke | Methode |
|-----------------------|------------|----------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | |
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| | | | l | | İ | 1 | | I |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | _ | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | | | 40 | 8 | 200 | 200 | |
| α-HCH | 1 | < 0,01 | | 4 | 0 | 20 | 200 | |
| | [mg/kg TS] | < 0,01 | | _ | 40 | 25 | 400 | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Σ PAK (EPA Liste): | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. 303/0116 | Datum: | 15.04.2021 |
|------------------------------|--------|------------|
|------------------------------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 4 (0,3 - 0,6 m) Probenbezeich. : 303/0116

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 84,4 | - | • | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | • | - | - | Siebung |
| | | | | | 1 | , | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,5 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 14 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,22 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 32 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 22 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,08 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 63 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | | _ | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | eu | | | icke | Methode |
|----------------------|------------|----------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | |
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| | | | 1 | 1 | ĺ | 1 | ı | |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [ma/k~ T0] | . 0.04 | | 40 | 90 | 200 | | I |
| | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | 200 | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | Π |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | Ima/ka TC1 | < 0,04 | | | 1 | | | |
| | [mg/kg TS] | , | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| | | | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0117 | Datum: | 15.04.2021 |
|---------------------|----------|--------|------------|
|---------------------|----------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 5 (0,0 - 0,3 m) Probenbezeich. : 303/0117

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 80,7 | - | • | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,6 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 22 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,3 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 37 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 22 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,11 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 86 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | sser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | u e | | | cke | Methode |
|--|------------|------------------|--|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | |
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [ma/k~ TO] | . 0.04 | | 40 | 90 | 200 | | I |
| | [mg/kg TS] | < 0,01 | ├ ── | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | ├ | | | | 400 | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | <u> </u> | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | <u> </u> | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | <u> </u> | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | <u> </u> | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | | | ĺ |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | + | | | | |
| Dibenz(a,h)anthracen Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 < 0,04 | | | | | | |
| | | | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. 303/0118 Datum: 15.04.2021 | |
|--|--|
|--|--|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 5 (0,3 - 0,6 m) Probenbezeich. : 303/0118

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 83,6 | | - | • | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | | - | - | - | - | Siebung |
| | | | 1 | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,3 | | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 16 | | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,22 | | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 36 | | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 20 | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 29 | | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,07 | | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 58 | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | eu | | | icke | Methode |
|----------------------|------------|------------------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | |
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| | | | 1 | 1 | ĺ | 1 | ı | |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [ma/ka TC] | 0.04 | 1 | 40 | 90 | 200 | | Π |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | Π |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | l l | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| | | < 0,04 < 0,04 | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift





Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

Analysenbericht Nr. 303/0111 Datum: 15.04.2021

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

: Hüttenberger Weg, Ravensburg Projekt

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle

Art der Probenahme : Mischprobe Art der Probe : Boden Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021 Originalbezeich. : TF 2 (0,0 - 0,3 m) Probenbezeich. : 303/0111

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 - 15.04.2021

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (Anhang 2, 1.4 BBodSchV)

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|---|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,5 | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 88 | - | - | - | - | Siebung |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8 V | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 20 V | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,3 レ | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 38 V | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 レ | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 27 レ | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,06 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 62 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswasser | | | | | | | EN 13657 :2003-01 |



Bankverbindung: Sparkasse MM-LI-MN BLZ 731 500 00, Kto.-Nr. 108 205 38

Geschäftsführer: Engelbert Schindele Dipl.-Ing. (FH)







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkariagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|--------------------------|----------|----------|--------------------|------------|--------------|--|-------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380 2013-10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | Т | | T | | | T |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | | | | |
| PCB 32 | | | + | | | <u> </u> | | |
| | [mg/kg TS] | < 0,01 | + | | | <u> </u> | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | - | | - | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | | _ | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | 100 | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | _ | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | - | | | | |
| ΣOCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | - | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | |
| TOI | [[ilig/kg 15]] | × 0,1 | | 30 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | -20-12 37 - 7-20-00 37 |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0.04 | | - | | | | |
| | [mg/kg TS] | < 0,04 | \vdash | | | 40 | 40 | |
| Benzo(k)fluoranthen | | -004 | | | | 10 | 12 | |
| Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | - | 2 | 4 | - 10 | - 12 | |
| Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | | | |
| Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | | | 2 | 4 | | | |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

Analysenbericht Nr. 303/0112 Datum: 15.04.2021

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber

: BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt

: Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr.

: AZ2103069

Entnahmestelle Art der Probe

Art der Probenahme : Mischprobe

: von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum

: Boden : 12.04.2021 Probenehmer Probeneingang

: 13.04.2021

Originalbezeich.

: TF 2 (0,3 - 0,6 m)

Probenbezeich.

: 303/0112

Untersuch.-zeitraum

: 13.04.2021 - 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkankgen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|---|------------|----------|--------------------|------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 84,1 | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - 1 | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 15 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,22 レ | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 37 V | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 ե | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 V | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,05 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 54 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanègen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|-----------------------|------------|----------|--|--------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380 2013-10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | ī | | | | | T |
| PCB 52 | | | +- | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | 1 | | | | | |
| | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | - | - | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | + | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | _ | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | Ι |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | 12 0 |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| у-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | - 10 | | 100 | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | - | 10 | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | _ | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | | | | | | | DIN ISO 10393, 2003 05 |
| PCP | | n.n. | | | 400 | 050 | 050 | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| FOF | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | - | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Σ PAK (EPA Liste): | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

Analysenbericht Nr. 303/0113 Datum: 15.04.2021

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden : Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

 Entnahmedatum
 : 12.04.2021
 Probeneingang
 : 13.04.2021

 Originalbezeich.
 : TF 3 (0,0 - 0,3 m)
 Probenbezeich.
 : 303/0113

Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 - 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Pakarkgen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,9 | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 7,8 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 20 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,22 レ | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 38 L | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 25 V | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,07 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 59 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------|--|-------------|--------------------|--------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380 2013-10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | Т | | | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | 0.6 | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| у-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| | | 0.00 | | | | | | 2.11.00 10020.2011 11 01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | | | | | | | |
| Benzo(k)nuorantnen Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] [mg/kg TS] | < 0,04 < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | 3-3-3- |
| E PAK (EPA Liste): | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. 303/0114 | Datum: | 15.04.2021 |
|------------------------------|--------|------------|
|------------------------------|--------|------------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber

: BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt

: Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr.

: AZ2103069

Entnahmestelle

Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe

: Boden

Probenehmer

: von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum Originalbezeich. : 12.04.2021 : TF 3 (0,3 - 0,6 m)

Probeneingang Probenbezeich. : 13.04.2021 : 303/0114

Untersuch.-zeitraum

: 13.04.2021 - 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|--|------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 83,7 | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 96 | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,1 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 17 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,2 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 35 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 16 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,06 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 55 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Pakarkgen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|------------------------------------|------------|----------|--|--------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380:2013-10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | Ι |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | \vdash | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | \vdash | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | | | | <u> </u> | | | |
| PCB 180 | | < 0,01 | | - | | | | |
| | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| у-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| | [mg/kg TO] | - 0,1 | | 00 | 100 | 230 | 230 | EN 130 13320.2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | _ | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | - | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | 40 | - 40 | |
| Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | _ | | |
| Delizo(d'H'HDELAIGH | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | - 1 | | | | |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. | 303/0115 | Datum: | 15.04.2021 | |
|---------------------|----------|--------|------------|--|
|---------------------|----------|--------|------------|--|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber

: BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt

: Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr.

: AZ2103069

Entnahmestelle

Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe

: Boden

Probenehmer

: von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum Originalbezeich.

: 12.04.2021 : TF 4 (0,0 - 0,3 m) Probeneingang Probenbezeich. : 13.04.2021 : 303/0115

Untersuch.-zeitraum

: 13.04.2021 - 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlegen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|---|------------|----------|----|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | ** | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,2 | | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | 7 | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,6 | | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 18 | | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,3 | | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 38 V | | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 21 V | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 | | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,09 | | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 88 | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|--------------------|--|-------------|--------------------|-------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380 2013-10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | Г | | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | - | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | | 1 | | |
| PCB 153 | | | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| | T | < 0,01 | _ | 0.4 | 0.0 | 0 | 40 | DINIENI (E000 CO.) |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 8,0 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | 100 | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | - | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| | [[ilig/kg To]] | 10,1 | | - 50 | 100 | 250 | 250 | EN 130 13320.2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | W 100 |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | \vdash | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | 40 | 40 | |
| Ponzo(a)nyron | I Img/kg ISI | < 0,04 | \vdash | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Benzo(a)pyren | | -004 | | | | | | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | • |
| | | < 0,04 < 0,04 < 0,04 | | | | | | |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. 303/0116 Datum: 15.04.2021 | Analysenbericht Nr. | 303/0116 | Datum: | 15.04.2021 | |
|--|---------------------|----------|--------|------------|--|
|--|---------------------|----------|--------|------------|--|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber

: BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt

: Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr.

: AZ2103069

Entnahmestelle

**

Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe

: Boden

Probenehmer : vo

: von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum

: 12.04.2021

Probeneingang

: 13.04.2021

Originalbezeich.

: TF 4 (0,3 - 0,6 m)

Probenbezeich.

: 303/0116

Untersuch.-zeitraum

: 13.04.2021 - 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkaniagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|---|------------|----------|------|--------------------|------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 84,4 | | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | 1000 | - | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,5 | | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 14 | | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,22 | | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 32 | | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 22 V | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 V | | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,08 | | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 63 | | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380 2013-10 |
| DCD 00 | | 10.04 | | Г | | | _ | I |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | - | | | | _ | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | ├ | | - | | ļ | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | l - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | <u> </u> | | | 200 | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| у-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | -10 | 20 | 400 | a sumples |
| Aldrin | [mg/kg TS] | | | 2 | 4 | 10 | | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | 10 | - | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | - | | | |
| Σ OCP: | | < 0,01 | | | | | | DIN 100 40000 0000 05 |
| W | [mg/kg TS] | n.n. | | 50 | 100 | 0.50 | 0.00 | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | - | | | |
| Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 10 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] [mg/kg TS] | < 0,04 < 0,04 | | | 4 | 10 | 12 | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| | Triang 10] | - 0,0-7 | | | | | | |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

Analysenbericht Nr. 303/0117 Datum: 15.04.2021

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber

: BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt

: Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr.

: AZ2103069

Entnahmestelle Art der Probe

_

Art der Probenahme : Mischprobe

: von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum

: Boden : 12.04.2021 Probenehmer Probeneingang

: 13.04.2021

Originalbezeich.

: TF 5 (0,0 - 0,3 m)

Probenbezeich.

: 303/0117

Untersuch.-zeitraum

: 13.04.2021 - 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkanagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|---|------------|----------|--------------------|------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 80,7 | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | | - | - | - | Siebung |
| | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,6 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 22 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,3 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 37 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 22 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 28 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,11 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 86 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |









| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkarlagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|-----------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380 2013-10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | T | | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | <u> </u> | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | | | | 0.4 | 0.0 | | 40 | D.1. (5.1.) |
| 2 PCB (0). | [mg/kg TS] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| γ-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | _ | | | 100 | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | | |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | | | | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | n.n. < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | |
| 101 | [[ilig/kg 15] [| < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | \vdash | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | \vdash | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| E PAK (EPA Liste): | [mg/kg TS] | 0,04 | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift



Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

| Analysenbericht Nr. 3 | 03/0118 Da | atum: 15. | 04.2021 |
|-----------------------|------------|-----------|---------|
|-----------------------|------------|-----------|---------|

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber

: BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt

: Hüttenberger Weg, Ravensburg

Projekt-Nr.

: AZ2103069

Entnahmestelle

Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe

: Boden

Probenehmer

: von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum Originalbezeich.

: 12.04.2021

: TF 5 (0,3 - 0,6 m)

Probeneingang Probenbezeich. : 13.04.2021 : 303/0118

Untersuch.-zeitraum

: 13.04.2021 - 15.04.2021

| Parameter | Einheit | Messwert | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Pakariagen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|---|------------|----------|--------------------|------------|------------|--------------------|---------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 83,6 | - | - | - | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | - | - | _ | Siebung |
| | | | | | | - | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,3 | 25 | 50 | 125 | 140 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Blei | [mg/kg TS] | 16 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | 0,22 | 2 (10) | 2 (20) | 50 | 60 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Chrom (gesamt) | [mg/kg TS] | 36 | 200 | 400 | 1000 | 1000 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Kupfer | [mg/kg TS] | 20 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Nickel | [mg/kg TS] | 29 | 70 | 140 | 350 | 900 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,07 | 10 | 20 | 50 | 80 | DIN EN ISO 12846 :2012-08 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,4 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Zink | [mg/kg TS] | 58 | | | | | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Königswas | ser | | | | | | EN 13657 :2003-01 |







| Parameter | Einheit | Messwert | | Kinderspielflächen | Wohngebiet | Parkarkgen | Gewerbegrundstücke | Methode |
|-----------------------|----------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|
| Cyanid (gesamt) | [mg/kg TS] | < 0,25 | | 50 | 50 | 50 | 100 | DINENISO 17380 2013-10 |
| PCB 28 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | 1 | |
| PCB 52 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 101 | [mg/kg TS] | < 0,01 | \vdash | | | | | |
| PCB 138 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 153 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| PCB 180 | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ PCB (6): | [mg/kg TS] | | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DINIEN 45202 -2040 42 |
| 2 F CB (0). | [[riig/kg 15] | n.n. | | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 | DIN EN 15308 :2016-12 |
| DDT | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 40 | 80 | 200 | - | |
| Hexachlorbenzol | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 4 | 8 | 20 | 200 | |
| α-HCH | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| β-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 5 | 10 | 25 | 400 | |
| у-НСН | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Aldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | 2 | 4 | 10 | | 7 |
| Dieldrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | <u> </u> | | | |
| Endrin | [mg/kg TS] | < 0,01 | | | | | | |
| Σ OCP: | [mg/kg TS] | n.n. | | - | | | | DIN ISO 10382: 2003-05 |
| PCP | [mg/kg TS] | < 0,1 | | 50 | 100 | 250 | 250 | |
| T OF | T [IIIg/kg 13] | < 0,1 | | 30 | 100 | 250 | 250 | EN ISO 15320:2011-11-01 |
| Naphthalin | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Acenaphthylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Phenanthren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Chrysen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(b)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(k)fluoranthen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 2 | 4 | 10 | 12 | |
| Dibenz(a,h)anthracen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| Benzo(g,h,i)perylen | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | * |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | | | | | |
| E PAK (EPA Liste): | [mg/kg TS] | n.n. | | | | | | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Bei der Konformitätsbetrachtung durch Grenzwertgegenüberstellung (VwV:2007-03) werden Messunsicherheiten nicht mitberücksichtigt. Es handelt sich um absolute Messwerte.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Markt Rettenbach, den 15.04.2021





BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

Analysenbericht Nr. | 303/0111-2 | Datum: | 15.04.2021

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenbezeich. : 303/0111

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 2 (0,0 - 0,3 m)
Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (Anhang 2, (2.2) BBodSchV)

| Parameter | Einheit | Messwert | Ackerbau/ Nutzpflanze | Methode |
|--|------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,5 | ı | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 88 | 1 | Siebung |
| | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8 | 200 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,06 | 5 | DIN EN ISO 12846:2012-08 |
| Aufschluß mit Königswas | sser | | | EN 13657 :2003-01 |
| Blei | [mg/kg TS] | < 0,05 | 0,1 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | < 0,02 | 0,04 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,05 | 0,1 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Ammoniun | | | EN 13657 :2003-01 | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | 1 | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift







Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 083 92/9 21-0 Fax 083 92/9 21-30 bvu@bvu-analytik.de

BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

Analysenbericht Nr. | 303/0113-2 | Datum: 15.04.2021

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenbezeich. : 303/0113

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 3 (0,0 - 0,3 m)
Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (Anhang 2, (2.2) BBodSchV)

| Parameter | Einheit | Messwert | | Ackerbau/ Nutzpflanze | Methode | | | |
|--|------------|----------|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | | ۷ | DIN 19747:2009-07 | | | |
| Trockensubstanz | [%] | 81,9 | | | DIN EN 14346 : 2007-03 | | | |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | | 1 | Siebung | | | |
| | | | | | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 7,8 | | 200 | EN ISO 11885 :2009-09 | | | |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,07 | | 5 | DIN EN ISO 12846:2012-08 | | | |
| Aufschluß mit Königswas | sser | | | | EN 13657 :2003-01 | | | |
| Blei | [mg/kg TS] | < 0,05 | | 0,1 | EN ISO 11885 :2009-09 | | | |
| Cadmium | [mg/kg TS] | < 0,02 | | 0,04 | EN ISO 11885 :2009-09 | | | |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,05 | | 0,1 | EN ISO 11885 :2009-09 | | | |
| Aufschluß mit Ammoniun | | | · | EN 13657 :2003-01 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | | 1 | DIN ISO 18287 :2006-05 | | | |

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift







BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

Analysenbericht Nr. 303/0115-2 Datum: 15.04.2021

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenbezeich. : 303/0115

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 4 (0,0 - 0,3 m)
Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (Anhang 2, (2.2) BBodSchV)

| Parameter | Einheit | Messwert | Ackerbau/ Nutzpflanze | Methode |
|--|------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | _ | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 81,2 | ı | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | 1 | Siebung |
| | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,6 | 200 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,09 | 5 | DIN EN ISO 12846:2012-08 |
| Aufschluß mit Königswas | sser | | | EN 13657 :2003-01 |
| Blei | [mg/kg TS] | < 0,05 | 0,1 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | < 0,02 | 0,04 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,05 | 0,1 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Ammoniun | | | EN 13657 :2003-01 | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | 1 | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift







BVU GmbH · Gewerbestraße 10 · 87733 Markt Rettenbach

Gewerbestraße 10 87733 Markt Rettenbach Tel. 08392/921-0 Fax 08392/921-30 bvu@bvu-analytik.de

BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach

Analysenbericht Nr. | 303/0117-2 | Datum: | 15.04.2021

1 Allgemeine Angaben

Auftraggeber : BauGrund Süd Gesellschaft für Geothermie mbH

Projekt : Hüttenberger Weg, Ravensburg Projekt-Nr. : AZ2103069

Entnahmestelle : Art der Probenahme : Mischprobe

Art der Probe : Boden Probenbezeich. : 303/0117

Probenehmer : von Seiten des Auftraggebers

Entnahmedatum : 12.04.2021 Probeneingang : 13.04.2021

Originalbezeich. : TF 5 (0,0 - 0,3 m)
Untersuch.-zeitraum : 13.04.2021 – 15.04.2021

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (Anhang 2, (2.2) BBodSchV)

| Parameter | Einheit | Messwert | Ackerbau/ Nutzpflanze | Methode |
|--|------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Erstellen der Prüfprobe aus Laborprobe | | | - | DIN 19747:2009-07 |
| Trockensubstanz | [%] | 80,7 | - | DIN EN 14346 : 2007-03 |
| Fraktion < 2 mm | [Masse %] | 100 | - | Siebung |
| | | | | |
| Arsen | [mg/kg TS] | 8,6 | 200 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Quecksilber | [mg/kg TS] | 0,11 | 5 | DIN EN ISO 12846:2012-08 |
| Aufschluß mit Königswas | sser | | | EN 13657 :2003-01 |
| Blei | [mg/kg TS] | < 0,05 | 0,1 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Cadmium | [mg/kg TS] | < 0,02 | 0,04 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Thallium | [mg/kg TS] | < 0,05 | 0,1 | EN ISO 11885 :2009-09 |
| Aufschluß mit Ammoniun | | | EN 13657 :2003-01 | |
| Benzo(a)pyren | [mg/kg TS] | < 0,04 | 1 | DIN ISO 18287 :2006-05 |

Markt Rettenbach, den 15.04.2021

Onlinedokument ohne Unterschrift

