

I Qualitätserfassung in Parkhäusern

Name des Parkhauses:

Tiefgarage Gänsbühl



- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Kurzbeschreibung | |
| | Objektbeschreibung: | Tiefgarage mit 2 Ebenen |
| | Anzahl Stellplätze: | 300 |
| | Eröffnungsjahr: | 1984 |
| | Eigentümer: | R+V Versicherung |
| | Betreiber: | APCOA Autoparking GmbH |

2. Ein- / Ausfahrt
- Gute Anfahrbarkeit des Parkhauses
- Frei- / Besetzt-Anzeige
- eindeutige Spurführung (Anfahr- und Rammschutz)

3. Stellplatz / Fußweg
- gut anfahrbar
- Senkrechtaufstellung
- Nummerierung
- Stellplatz-Markierungen
- Einparkhilfen (z.B. Sichtband)
- Beleuchtung in Lux (min. 25 Lux lt. Garagenverordnung)

4. Kassenraum / Kassiersystem
- Anzahl Kassenautomaten
- bargeldlose Bezahlung
- Information zur Kassenbedienung / Benutzerführung

5. Allgemeines	
- Belüftung	mechanisch
- Aufzug	
- Glastüren	
- Videoüberwachung	

Anlage 6

- Kunden-Toiletten
- Fluchtwege beschildert und frei zugänglich

6. Service
- tägliche Kontrollgänge
- Personelle Besetzung vor Ort:
- Ansprechpartner vorhanden
- Hilfeleistung wie schnell möglich
- Hilfestellung durch Personal



- ◆
- ◆
- ◆

geöffnet: Mo-Fr 8:00-19:30 Uhr, Sa 7:30-18:30 Uhr
 Insgesamt 12 Sonderparkplätze: für Behinderte (4)
 und Frauen (8)
 Einfahrtshöhe 2,00 m

Anmerkungen

Anmerkungen

Anmerkungen
4

Anmerkungen

II Verbesserungsmaßnahmen

umgesetzte Maßnahmen

- Frei-/Besetzt-Anzeige an Einfahrt
- Wände und Decken 2004/05 gestrichen

Kurzfristige Maßnahmen

- Fluchtwege beschildern
- Beleuchtung im 1. UG verbessern

Längerfristige Maßnahmen

- Bodenbeschichtung 1. UG
- Videoüberwachung
- Belüftung ändern bzw. erneuern

Anlage 6

	✓	
✓		keine Kennzeichnung

ja	nein	Anmerkungen
✓		
✓		7:00-19:30
✓		
		sofort
✓		