

I Qualitätserfassung in Parkhäusern

Name des Parkhauses:

Parkhaus Untertor



1. **Kurzbeschreibung**
- | | |
|---------------------|---------------------------|
| Objektbeschreibung: | Parkhaus mit 11 Ebenen |
| Anzahl Stellplätze: | 330 |
| Eröffnungsjahr: | 1971 |
| Eigentümer: | B+B Parkhaus GmbH + Co.KG |
| Betreiber: | B+B Parkhaus GmbH + Co.KG |

2. Ein- / Ausfahrt
- Gute Anfahrbarkeit des Parkhauses
- Frei- / Besetzt-Anzeige
- eindeutige Spurführung (Anfahr- und Rammschutz)

3. Stellplatz / Fußweg
- gut anfahrbar
- Senkrechtaufstellung
- Nummerierung
- Stellplatz-Markierungen
- Einparkhilfen (z.B. Sichtband)
- Beleuchtung in Lux (min. 25 Lux lt. Garagenverordnung)

4. Kassenraum / Kassiersystem
- Anzahl Kassenautomaten
- bargeldlose Bezahlung
- Information zur Kassenbedienung / Benutzerführung

5. Allgemeines	
- Belüftung	natürlich
- Aufzug	
- Glastüren	
- Videoüberwachung	

- Kunden-Toiletten
- Fluchtwege beschildert und frei zugänglich

6. Service
- tägliche Kontrollgänge
- Personelle Besetzung vor Ort:
- Ansprechpartner vorhanden
- Hilfeleistung außerhalb Besetzungszeiten
- Hilfestellung durch Personal



- ◆
- ◆
- ◆
- ◆

durchgehend geöffnet
 Insgesamt 18 Sonderparkplätze: für Behinderte (2)
 Familien (2) und Frauen (14)
 Einfahrhöhe 2,00 m
 Separate Einfahrt für Kurz- und Dauerparker

Anmerkungen

Anmerkungen

Anmerkungen
2

Anmerkungen

II Verbesserungsmaßnahmen

umgesetzte Maßnahmen

- Bodenbeschichtung 2004
- Wände und Decken gestrichen
- Rollstuhlrampe
- Umrüstung auf T5 Lampen

Kurzfristige Maßnahmen

- Treppenhaus renovieren
- Nachrüstung Banknotenleser im Kassensautomat

Längerfristige Maßnahmen

- Aussenaufzug
- Fassadengestaltung
- Treppenhausanlage

Anlage 7

	✓	
✓		

ja	nein	Anmerkungen
✓		
✓		7:30-22:00
✓		
✓		10 - 20 Min.
✓		